Rev.001- 16.01.-MA nr 890969



Svensk
Vid eventuellt axiellt glapp mellan blandare och pip, montera bricka enligt bild.

Norsk
Sitter ikke tuten fast ved montering, bruk vedlagte brikke som vist på tegningen.

Dansk
Hvis blanderen og tuden ikke slutter tæt, monteres den medfølgende pakning, som vist på billedet.

Assennusohje suomeksi
Jos aksiaaliväljyyttä ilmenee sekoittajan ja juoksuputken välillä,asenna aluslevy kuvan mukaan.

Deutch
Bei eventuellem Spiel zwischen Armatur und Auslauf bitte die beiliegende Unterleg-scheibe montieren (gem. Abbildung).

Rev.001- 16.01.-MA nr 890969



Svensk
Vid eventuellt axiellt glapp mellan blandare och pip, montera bricka enligt bild.

Norsk
Sitter ikke tuten fast ved montering, bruk vedlagte brikke som vist på tegningen.

Dansk
Hvis blanderen og tuden ikke slutter tæt, monteres den medfølgende pakning, som vist på billedet.

Assennusohje suomeksi
Jos aksiaaliväljyyttä ilmenee sekoittajan ja juoksuputken välillä,asenna aluslevy kuvan mukaan.

Deutch
Bei eventuellem Spiel zwischen Armatur und Auslauf bitte die beiliegende Unterleg-scheibe montieren (gem. Abbildung).

Rev.001- 16.01.-MA nr 890969



Svensk
Vid eventuellt axiellt glapp mellan blandare och pip, montera bricka enligt bild.

Norsk
Sitter ikke tuten fast ved montering, bruk vedlagte brikke som vist på tegningen.

Dansk
Hvis blanderen og tuden ikke slutter tæt, monteres den medfølgende pakning, som vist på billedet.

Assennusohje suomeksi
Jos aksiaaliväljyyttä ilmenee sekoittajan ja juoksuputken välillä,asenna aluslevy kuvan mukaan.

Deutch
Bei eventuellem Spiel zwischen Armatur und Auslauf bitte die beiliegende Unterleg-scheibe montieren (gem. Abbildung).

Rev.001- 16.01.-MA nr 890969



Svensk
Vid eventuellt axiellt glapp mellan blandare och pip, montera bricka enligt bild.

Norsk
Sitter ikke tuten fast ved montering, bruk vedlagte brikke som vist på tegningen.

Dansk
Hvis blanderen og tuden ikke slutter tæt, monteres den medfølgende pakning, som vist på billedet.

Assennusohje suomeksi
Jos aksiaaliväljyyttä ilmenee sekoittajan ja juoksuputken välillä,asenna aluslevy kuvan mukaan.

Deutch
Bei eventuellem Spiel zwischen Armatur und Auslauf bitte die beiliegende Unterleg-scheibe montieren (gem. Abbildung).

Rev.001- 16.01.-MA nr 890969



Svensk
Vid eventuellt axiellt glapp mellan blandare och pip, montera bricka enligt bild.

Norsk
Sitter ikke tuten fast ved montering, bruk vedlagte brikke som vist på tegningen.

Dansk
Hvis blanderen og tuden ikke slutter tæt, monteres den medfølgende pakning, som vist på billedet.

Assennusohje suomeksi
Jos aksiaaliväljyyttä ilmenee sekoittajan ja juoksuputken välillä,asenna aluslevy kuvan mukaan.

Deutch
Bei eventuellem Spiel zwischen Armatur und Auslauf bitte die beiliegende Unterleg-scheibe montieren (gem. Abbildung).

Rev.001- 16.01.-MA nr 890969



Svensk
Vid eventuellt axiellt glapp mellan blandare och pip, montera bricka enligt bild.

Norsk
Sitter ikke tuten fast ved montering, bruk vedlagte brikke som vist på tegningen.

Dansk
Hvis blanderen og tuden ikke slutter tæt, monteres den medfølgende pakning, som vist på billedet.

Assennusohje suomeksi
Jos aksiaaliväljyyttä ilmenee sekoittajan ja juoksuputken välillä,asenna aluslevy kuvan mukaan.

Deutch
Bei eventuellem Spiel zwischen Armatur und Auslauf bitte die beiliegende Unterleg-scheibe montieren (gem. Abbildung).

Rev.001- 16.01.-MA nr 890969



Svensk
Vid eventuellt axiellt glapp mellan blandare och pip, montera bricka enligt bild.

Norsk
Sitter ikke tuten fast ved montering, bruk vedlagte brikke som vist på tegningen.

Dansk
Hvis blanderen og tuden ikke slutter tæt, monteres den medfølgende pakning, som vist på billedet.

Assennusohje suomeksi
Jos aksiaaliväljyyttä ilmenee sekoittajan ja juoksuputken välillä,asenna aluslevy kuvan mukaan.

Deutch
Bei eventuellem Spiel zwischen Armatur und Auslauf bitte die beiliegende Unterleg-scheibe montieren (gem. Abbildung).

Rev.001- 16.01.-MA nr 890969



Svensk
Vid eventuellt axiellt glapp mellan blandare och pip, montera bricka enligt bild.

Norsk
Sitter ikke tuten fast ved montering, bruk vedlagte brikke som vist på tegningen.

Dansk
Hvis blanderen og tuden ikke slutter tæt, monteres den medfølgende pakning, som vist på billedet.

Assennusohje suomeksi
Jos aksiaaliväljyyttä ilmenee sekoittajan ja juoksuputken välillä,asenna aluslevy kuvan mukaan.

Deutch
Bei eventuellem Spiel zwischen Armatur und Auslauf bitte die beiliegende Unterleg-scheibe montieren (gem. Abbildung).

Rev.001- 16.01.-MA nr 890969



Svensk
Vid eventuellt axiellt glapp mellan blandare och pip, montera bricka enligt bild.

Norsk
Sitter ikke tuten fast ved montering, bruk vedlagte brikke som vist på tegningen.

Dansk
Hvis blanderen og tuden ikke slutter tæt, monteres den medfølgende pakning, som vist på billedet.

Assennusohje suomeksi
Jos aksiaaliväljyyttä ilmenee sekoittajan ja juoksuputken välillä,asenna aluslevy kuvan mukaan.

Deutch
Bei eventuellem Spiel zwischen Armatur und Auslauf bitte die beiliegende Unterleg-scheibe montieren (gem. Abbildung).

Rev.001- 16.01.-MA nr 890969



Svensk
Vid eventuellt axiellt glapp mellan blandare och pip, montera bricka enligt bild.

Norsk
Sitter ikke tuten fast ved montering, bruk vedlagte brikke som vist på tegningen.

Dansk
Hvis blanderen og tuden ikke slutter tæt, monteres den medfølgende pakning, som vist på billedet.

Assennusohje suomeksi
Jos aksiaaliväljyyttä ilmenee sekoittajan ja juoksuputken välillä,asenna aluslevy kuvan mukaan.

Deutch
Bei eventuellem Spiel zwischen Armatur und Auslauf bitte die beiliegende Unterleg-scheibe montieren (gem. Abbildung).