

Installationsanvisningar för ensträlig vattenhastighetsmätare DomoJet

DomoJet-vedenvirtausmittarin asennusohjeet

Medföljande materiel:

Varje förpackning innehåller följande:
 - Vattenmätare DomoJet
 - Anslutningssatser på beställning (tillval)

Allmänna anvisningar:

Läs denna handbok före installationen av vattenmätaren. Vattenmätaren är konstruerad för att användas med dricksvatten i bostäder. Mätare ska förvaras på en torr och sval plats utan föroreningar. Försäkra dig om att samtliga hygieniska standarder och rekommendationer följs under installationen.

Tillätna driftsförhållanden

- T30: från +0,1 °C till +30 °C
- T50: från +0,1 °C till +50 °C
- T30/90: från +30 °C till +90 °C
- Trycksteg: från 0,3 bar (0,03 MPa) till 16 bar (1,6 MPa)
- Klimatklass: O
- Elektromagnetisk klass: E1 (i kombination med en kommunikationsmodul)*.
- Miljöförhållande: -25 °C till +55 °C
- Mätare ska installeras på så sätt att de inte utsätts för påfrestning.

*Hjälputrustning

Mätare kan anslutas till hjälputrustning för trådbunden eller trådlös kommunikation (tillvalsversion, ska anges vid ordertillfället).

Mätare och hjälputrustning kan fungera med olika omgivnings temperaturområden. Mätare som är utrustade med hjälputrustning ska därför installeras med hänsyn tagen till hjälputrustningens omgivnings temperaturområde.

Om mätaren redan är utrustad med en fabriksmonterad radiomodul aktiveras den trådlösa överföringen vid ett flöde på minst 100 L vatten.

Notera även riktningarna i överensstämmelse med

- ISO 4064:2014-5 (installationskrav)
- DIN 1988-200 (TRWI-planering och implementering, komponenter o.s.v.)

Mätare ska installeras jordade och spänningslösa utan någon mekanisk påfrestning på vattenrören. Vi rekommenderar därför att mätare installeras på en metallkonsol med längdkompenserande fästelement (gängdimension enligt EN ISO 228-1:200 Klass B) vid behov. Om installationen på plats inte utförs med dessa konsoler rekommenderar vi permanent användning av en potentialjämning ("jordningsats"). Detta förhindrar allvarliga personskador under installation och drift p.g.a. farliga läckströmmar.

Jordningsatsen (tillval) kan även köpas från Sensus.

Mätaren behöver inget rakt uppströms- eller nedströmsrör (U0D0).

STEG 1:

Stäng utloppsventilen vid utloppet och därefter inloppsventilen innan den gamla mätaren demonteras! Spola igenom röret noggrant för att förhindra att den nya mätaren föreneras med smuts, avlagringar och/eller partiklar.

Smuts, avlagringar och/eller partiklar som kommer in i mätaren kan skada den och förhindra korrekt drift.

1 Använd nya packningar.

2 Installera mätaren i korrekt flödesriktning. Notera att kopplingsgångorna kan vara vassa.

STEG 2:

Anslut mätaren på ena sidan med rörkopplingarna.

3 Dra åt rörkopplingarna för hand! Använd därefter en nyckel.

STEG 3:

Slutförande av mätarens anslutning

4 Förhindra att mätaren vrider sig när rörkopplingarna dras åt.

5 Upprepa samma sak för återstående anslutning enligt beskrivningen i **1-2-3-4**. Dra därefter åt rörkopplingarna med en blocknyckel.

6 Vrid räkneverket till lämplig position för optimal avläsning.

STEG 4:

Första fyllning

7 Inloppssida: Öppna inloppsventilen långsamt.

8 Titta efter läckage.

9 Utloppssida: Öppna utloppsventilen långsamt.

! En felaktig första fyllning kan leda till vätskeslag eller övervarvning av mät enheten vilket kan skada mätaren och förhindra korrekt drift.

OBS:

10 Vattenmätare är mätinstrument som har genomgått bedömning av överensstämmelse eller kalibrerats. De kan få skador som inte går att reparera om de utsätts för kraftiga slag eller inte skyddas mot att frys. Exponering för kraftig värmekan skada mätaren.

11 Inriktning av display. Installation upphöchned är inte tillåten.

Mukana toimitettu materiaali:

Kunkin pakkauksen sisältö:

- DomoJet-vesimittari
- Valinnaiset liitintätsarjat, jos tilattu

Yleiset ohjeet:

Lue tämä opas ennen vesimittarin asentamista. Vesimittari on tarkoitettu asuintiloissa tapahtuvan juomaveden käyttöön. Mittari on varastoitava kuivaan, vileään ja puhataseen paikkaan. Kaikki hygieniamääryksijä ja -suositukset on noudatettava asennuksen aikana.

Salitut käyttöolosuhteet

- T30: +0,1 °C ... +30 °C
- T50: +0,1 °C ... +50 °C
- T30/90: +30 °C ... +90 °C
- Paineeste: 0,3 bar (0,03 MPa) - 16 bar (1,6 MPa)
- Ilmastonluokka: O
- Sähkömagneettinen luokka: E1 (yhdessä viestintämoduulin kanssa)*
- Ympäristön lämpötila: -25 °C ... +55 °C
- Mittari on asennettava asentoon, jossa niihin ei kohdistu rasistusta.

*Lisälaitteet

Mittarit voidaan liittää lisälaitteeseen johdotetun tai langattoman tiedonsiiron toteuttamiseksi (valinnainen versio, ilmoitetaan tilauksessa).

Mittarit ja lisälaitteet voivat toimia eri ympäristön lämpötila-alueilla. Tästä johtuen lisälaitteella varustetut mittarit on asennettava lisälaitteen ympäristön lämpötila huomioiden ottaen.

Jos mittari on varustettu jo tehtaalla radiomoduulla, radiolaita aktivoitaa vähintään 100 vesilitrin virtauksella.

Lisäksi on noudatettava seuraavissa mainitutu ohjeita:

- ISO 4064:2014-5 (asennusvaatimukset)
- DIN 1988-200 (juomavesijärjestelmien asennuksen suunnitelua toteutus, komponentit jne.)

Mittarit on asennettava maadoittamalla ne ja ilman jänniteitä sekä ilman, että vesiputkiin kohdistuu mekaanista rasistusta. Tästä varten on suositeltavaa käyttää metallista mittaritelineitä, jonka kiinnikkeet voidaan säätää sopivan mittaisiksi (kierretä mitti standardin EN ISO 228-1:200 mukainen), jos tarpeen. Jos asennuspaikassa ei ole saatavilla tällaisia telineitä, on suositeltavaa käyttää potentiaalin tasainta ("maadoitussarja"). Nämä estetään vakavat, vaarallisia vuotivirroista johtuvat onnettomuudet asennuksen ja käytön aikana. Lisävarusteena saatava maadoitussarja on ostettavissa myös Sensus-yhtiöltä.

Mittari ei tarvitse suoraan myötä- tai vastaviraltaan asennettua putkea (U0D0).

VAIHE 1:

Ennen vanhan mittarin poistamista on ensin suljettava lähtöpuolen ulostuloventtiili ja sitten suljettava sisääntuloventtiili! Putki tulee huuhdella perinpohjaisesti sen estämiseksi, että uuteen mittariin kerääntyy liika, kerrostumia ja/tai hiukkasia.

Lian, kerrostumien ja/tai hiukkasten pääsemisen mittariin voi vaurioitaa sitä ja estää sitä toimimasta oikein.

1 Käytä uusia tiivistelaattoja.

2 Asenna mittari oikeaan virtaussuuntaan. Huoma, että liitintäkeriet voivat olla terävreunaisia.

3 Liitä mittari toiselta puolelta liitoksilla.

4 Kiinnitä liitot käsin! Käytä sitten työkalua.

5 VAIHE 3:

Mittarin liittäminen viimeistely

6 Estä mittarin pyöriminen liitosten kiristämisen yhteydessä.

7 Toista prosessi toisenkin liiton osalta, kuten on kuvattu kohdissa **1-2-3-4**. Kiristä liitot sitten ruuvivaimella.

8 Käännä laskuri oikeaan asentoon optimaalisen lukeman saamiseksi.

9 VAIHE 4:

Ensimmäinen täyttö

10 Sisääntulopuoli: avaa sisääntuloventtiili hitaasti.

11 Tarkasta, onko vuotoja.

12 Ulostulopuoli: avaa ulostuloventtiili hitaasti.

13 Virheellinen ensimmäinen täyttö voi johtaa nesteiskuun tai mittausosan liialliseen nopeuteen, mikä voi aiheuttaa mittarin vaurioitumisen ja estää sitä toimimasta oikein.

Huomio:

14 Vesimittarit ovat vaatimustenmukaisuuden arvioitua tai kalibroituja mittauslaitteita. Niiden altistaminen koville iskuille tai niiden suojaamatta jättämisen jältyminen varalla voi johtaa peruuttamattomien vaurioiden syntymiseen. Altistaminen äärimmäiselle kuumuudelle voi johtaa mittarin vaurioitumiseen.

15 Näyttöruudun suuntaaminen. Asentaminen ylösalaisin ei ole sallittua.

