




SVENSKA

Felsymptom

Blandaren reagerar inte vid temperaturinställning.

Åtgärd

Rengör och smörj ventilkägla med armaturfett
MA nr 85 13 12

ENGLISCH

Fault symptom

The mixer does not react at the temperature adjustments.

Action

Clean and grease the piston
MA nr 85 13 12

DEUTSCH

Mögliche Fehler

Mischer reagiert nicht auf Temperatureinstellung.

Lösung

Mischkegel reinigen und dünn Siliconfett auftragen MA nr 85 13 12

FRANCAIS

Problemes eventuels

Le mitigeur ne réagit pas à l'ajustement de température.

Solutions

Nettoyer et graisser le piston MA nr 85 13 12

NEDERLANDS

Defekt

Geen temperatuurverandering wanneer de regelknop gedraaid wordt.

Aktie

De spindel reinigen en smeren MA nr 85 13 12

ASENNUSOHJE SUOMEKSI

Häiriö

Hana ei reagoi lämpötilan säätöön.

Toimenpide

Puhdista ja voitele toimimäntä hanavoiteella MA nr 85 13 12

DANSK

Feilsymptom

Blandningsbatteriet reagerer ikke ved indstilling af temp.

Løsning

Rengør og smør ventilkegle med O-rings fedt MA nr 85 13 12

NORSK

Feilsymptom

Blandebatteriet reagerer ikke ved instilling av temperaturen.

Løsning

Rengjør og smør ventilkjele med armaturfett MA nr 85 13 12