

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



PEX-koppling
alt. AluPEX

För kopparrör

PEX- AluPEX kulventiler

Material: Avzinkningshärdig mässing, förkromad

Temperatur: Max 120°C

Arbetstryck: Max 1,0 MPa

O-ringar: EPDM både vid spindel och kula

Montering:

PEX- eller AluPEX kopplingen:

Kontrollera att stödhylsan bottnar ordentligt, anslut därefter klämring och mutter.

Drag lätt åt med nyckeln. Drag därefter ytterligare min. 1,5-2 varv.

Det är inte tillåtet att använda smörjmedel / pasta vid montering av PEX- AluPEX kopplingen.

Cu-koppling: Där gäller det normala förfarandet d.v.s. att dra tills anslutningen blir tät.

Vid montering av Cu-kopplingen på mjuka kopparrör så skall stödhylsa alltid användas

Skötsel:

Ingen speciell skötsel nödvändig förutom att vi rekommenderar att man vrider på vredet och motionerar kulan någon gång per år. Vredet sitter fast med rostfri skruv och medbringaren är monterad med fettsmord O-ring vilken är av EPDM vilket behåller elasticiteten.

Detta gör att kulventilen alltid är lätt att stänga.