


PE ELGEF® Plus



Elektrosvets-huv


- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gas / 16 bar vatten
- 4 mm Stift
- Material-utflödesbegränsade svetsindikatorer för god visuell kontroll



d [mm]	Beställningsnr.	RSK	SP	kg	d1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]
160	753 961 617	242 45 93	1	1,840	196	129	90
200	753 961 619	242 45 94	1	3,040	245	147	104
225	753 961 620	242 45 95	1	4,140	274	157	112
250	753 961 621	242 45 96	1	5,860	305	173	123

Övergångsadapter PE/mässing, med utvändig gänga


- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gas / 16 bar vatten
- För ELGEF® Plus elektrosvetsmuffar och rördelar



d [mm]	R [inch]	Beställningsnr.	RSK	kg	L [mm]	z [mm]
20	1/2	720 920 706	242 29 87	0,151	75	33
25	3/4	720 920 707	242 29 86	0,195	76	33
32	1	720 920 708	242 29 85	0,273	80	35
32	1 1/4	720 920 718	242 29 84	0,389	82	35
32	1 1/2	720 920 728	242 29 83	0,454	82	35
40	1	720 920 719	242 29 82	0,370	84	39
40	1 1/4	720 920 709	242 29 81	0,425	86	39
40	1 1/2	720 920 729	242 29 80	0,490	86	39
50	1	720 920 720	242 29 79	0,479	88	43
50	1 1/4	720 920 730	242 29 78	0,546	90	43
50	1 1/2	720 920 710	242 29 77	0,528	90	43
63	1 1/4	720 920 721	242 29 76	0,702	94	47
63	1 1/2	720 920 731	242 29 75	0,698	94	47
63	2	720 920 711	242 29 74	0,792	98	47

Övergångsadapter PE/mässing, med invändig gänga

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gas / 16 bar vatten
- För ELGEF® Plus elektrosvetsmuffar och rördelar



d [mm]	Rp [inch]	Beställningsnr.	RSK	kg	L [mm]	z [mm]
32	1	720 920 208	242 29 61	0,250	71	35
40	1 1/4	720 920 209	242 29 62	0,397	77	39
50	1 1/2	720 920 210	242 29 63	0,589	81	43
63	1	720 920 221	242 29 64	1,071	89	47
63	1 1/4	720 920 231	242 29 65	1,027	89	47
63	1 1/2	720 920 241	242 29 66	0,950	89	47
63	2	720 920 211	242 29 67	0,800	89	47