




MONTERINGSANVISNING

VATETTE STÅL

för stålror SS-326/327, svarta, blåa, gröna och röda.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Värmeanläggningar, tryckluft, gasol mm.
MAX ARBETSTRYCK	800 kPa (8 bar)
MAXARBETSTEMPERATUR	100°C
FÖRUTSÄTTNINGAR 	<ul style="list-style-type: none">• Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med Vatette.• Vatette Stål består av en röd plasthylsa som används istället för klämringen i Vatette koppling/kulventil.
MONTERING	<ol style="list-style-type: none">1. Kapa röret vinkelrätt, kontrollera att röret är rent samt; fritt från längsgående repor och grader, slipa vid behov.2. Trä på mutter och hylsa på röret, skjut in rörändan i kopplingen till stopp.3. Drag kopplingen tills den "stumnar". Rörens Dy varierar, varför antal varv ej kan anges. Efterdrag.

